
ø4,0 (.157)
ø3,4 approx. (.134)
R 0,2 (.008)
Actuator rotation center
SELECT
0,8 (.031)
0,8 (.031)
0,55±0,05 (.022±.002)
F/D measurement point (scanning)
Button snap in sleeve lowest position
D
D
90°0'±2°0'
5,0 (.197)
2,7 (.106)
2,2 (.087)
0,15 (.006)
0,4 min (.016)
1,1 (.043)
3,1 (.122)
4,3 (.169)
0,65±0,1 (x7) (.026±.004)
1,0 (x7) (.039)
0,1
0,05-0,05+0,10 (.002±.002+.004)
9,3 (.366)
8,05 (.317)
5,325 (.2096)
2,725 (.1073)
0,1 A
UP
LEFT - 7
LEFT
RIGHT - 6
COMMON - 2
COMMON - 1
SELECT - 5
RIGHT
UP - 3
DOWN - 4
DOWN
X11GA
8163X
1,7 (.067)
2,6 (.102)
3,5 (.138)
2,7 (.106)
5,3 (.209)
4,3 (.169)
8 (.315)
ø2,0 (.079)
ø3,2 pick & place area (.126)
3,5 (.138)
0,2
70°0'±5°0'
R 0,17±0,05 (.007±.002)
ø1,95±0,03 (.077±.001)
1,14±0,02 (.045±.001)
0,52±0,02 (.020±.001)
R 0,18±0,05 (.007±.002)
SECTION D-D
1
2
7 LEFT
4 DOWN
6 RIGHT
3 UP
SCHEMATIC